




وحدة الرقابة البيئية التقرير السنوي لسنة 2019

Environmental Control Unit
ECU





وحدة الرقابة البيئية

Environmental Control Unit

التقرير السنوي لسنة 2019

إعداد:

م. سهى الخراز

م. سليمان ابوغوش

السيد خطاب البحر

م. مجدي جبر

سوسن خويرة

كانون الثاني 2020

جدول المحتويات

1- المقدمة.....	5
1.1- نبذة عن وحدة الرقابة البيئية.....	5
1.2- شركة ايكون.....	5
1.3- مقر وحدة الرقابة البيئية.....	5
1.4- مهام وحدة الرقابة البيئية الأساسية.....	6
1.5- الإطار القانوني لعمل وحدة الرقابة البيئية.....	6
1.6- علاقة وحدة الرقابة البيئية مع المؤسسات المحلية والوطنية.....	6
2 - الصناعات وال محلات التجارية.....	7
3- إنجازات طاقم وحدة الرقابة البيئية.....	8
3.1- زيارات رقابية دورية	8
3.1.1- زيارات توعوية للمصانع.....	8
3.1.2- مراقبة المصانع	8
3.1.2.1- شركة صن تكس للصناعة والاستثمار.....	8
3.1.2.2- الشركة العربية للدهانات.....	9
3.1.2.3- شركة صادق قمحية للطحينة.....	10
3.1.2.4- مصنع الشنار للمواد الغذائية (يقع المصنع في قرية بيت ابيا):.....	10
3.1.2.5- الشركة الفلسطينية للصناعات الانشائية:.....	11
3.1.2.6- الشركة العامة للسكب.....	11
3.1.2.7- شركة الشرق الأدنى (مجموعة العنباوي) - تعبئة زيوت:.....	11
3.1.2.8- شركة شاهينكو للدواجن (بيت فوريك لا يوجد شبكة الصرف الصحي):.....	12
3.1.2.9- مصنع دانا للأدوية البيطرية:.....	12
3.1.2.10- مصنع الهلال لإنتاج الحلاوه (يقع المصنع في قرية ديرشرف):.....	13
3.1.2.11- مصنع اللد لإعادة تدوير الرصاص:.....	13
3.2- جولات ميدانية مشتركة مع الاستشاري الألماني دالم:.....	13
4- اجتماعات و جولات ميدانية مشتركة مع لجنة الصحة والسلامة العامة:.....	15
4.1- الاجتماع بخصوص اجراء دراسة تقييم اثر بيئي للمصانع الغذائية	15
4.2- الشركة الوطنية لصناعة الالمنيوم والبروفيلات- نابكو	15
4.3- اجتماع بخصوص مصنع انس جاد الله للطحينة (تفذ وحدة تقسيم على حسابه الخاص) :..	15
4.4- اجتماع بخصوص المصانع في المنطقة الشرقية:.....	16
5- متابعة تركيب وحدات المعالجة للمصانع.....	18
5.1- مصنع الزهراء للمواد الغذائية.....	18
5.2- مصائد الدهون:.....	19
5.3- محلات ذبح الدجاج.....	19

5.4	- متابعة تركيب وحدات المعالجة مع الاستشاري 19
5.5	- زيارة للمصانع لإتاحة الفرصة لهم بالاشتراك بمشروع تنفيذ وحدات المعالجة:..... 20
6	6- متابعة تجديد رخص الحرف والصناعات..... 22
7	7- الحفر الامتصاصية..... 22
8	8- متابعة نقل الزببار الى محطة التنقية الغربية..... 23
9	9- متابعة مخرجات محطة التنقية الغربية..... 23
9-1	9- نتائج التحاليل المخبرية للمياه الداخلة والمياه المعالجة في محطة التنقية الغربية 23
9-2	9- نتائج الفحوصات المخبرية للمياه المعالجة بعد عملية الفلترة والتعقيم 24
10	10- التدريب والتأهيل..... 26
11	11- مشاريع وخطط مستقبلية لوحدة الرقابة البيئية..... 26
12	12- هيكلية وحدة الرقابة البيئية..... 27

الجدوال

7	جدول رقم (1): صناعات و محلات تجارية
11	جدول رقم (2): نتائج فحوصات عينات المياه العادمة الصناعية التي قدمت ومنحت اذن ربط مؤقت على المجرى العام.....
14	جدول رقم (3): مصانع تم زيارتهم برفقة الاستشاري الألماني دالم
16	جدول رقم (4): نتائج فحوصات للمياه العادمة في المنطقة الشرقية.....
18	جدول رقم (5): نتائج العينة من مصنع الزهراء
20	جدول رقم (6): وحدات المعالجة المسبقة
22	جدول رقم (7): مناطق الحفر الامتصاصية.....
23	جدول رقم (8): متوسط نتائج الفحوصات المخبرية للمياه الداخلة لمحطة التنقية والمياه المعالجة.....
24	جدول رقم (9): نتائج فحص عينة من المياه المعالجة بعد عملية الفلترة والتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية UV تم اجراء الفحوصات الجرثومية في مختبر بأسرائيل
25	جدول رقم (10) نتائج فحوصات لعينات من المياه المعالجة بعد الفلترة والتعقيم المستخدمة في الزراعة داخل حدود محطة التنقية الغربية تم اجراء الفحوصات في مختبر محطة التنقية الغربية
25	جدول رقم (11) نتائج فحوصات لعينات من المياه المعالجة بعد الفلترة والتعقيم المستخدمة في الزراعة خارج حدود محطة التنقية الغربية تم اجراء الفحوصات في مختبر محطة التنقية الغربية

الصور

9	صورة رقم (1): أخذ عينة من صن تكس
9	صورة رقم (2): اخذ عينة من شركة الدهانات
10	صورة رقم (3): موقع أخذ العينة من شركة صادق قمحية للطحينه
10	صورة رقم (4): وحدة التعقيم في مصنع الشنار

صور رقم (5): من شركة شاهينكو للدواجن 12	
صوره رقم (6): وحدة المعالجة في مصنع دانا للأدوية البيطرية 12	
صوره رقم (7): صورة توضح ترحيل المياه العادمة الصناعية من مصنع اللد 13	
صورة رقم (8): صورة برفقة الاستشاري 14	
صورة رقم (9): من وحدة المعالجة مصنع الالمانيوم (نابكو) 15	
صورة رقم (10): وحدة تقطير السمسس لمصنع انس جاد الله 16	
صورة رقم (11): أخذ العينة من المنهل الرئيسي في المنطقة الشرقية 17	
صورة رقم (12): موقع أخذ العينة موضحه على برنامج GIS 17	
صورة رقم (13): صورة من المبادر الاليوني في مصنع الزهراء للمواد الغذائية 18	
صورة رقم (14): مصيدة دهون 19	
صورة رقم (15): وحدة عصر الصول لمنشار حجر 19	
صورة رقم (16): خزان التوازن مصنع الصفا للالبان 20	
صورة رقم (17): مخطط مسح للحفر الامتصاصية 22	
صورة رقم (18): صورة توضح تفريغ الزبيبار في محطة تنقية الغربية 23	
صور رقم (19): محطة استقبال سيارات النضح 26	

الاختصارات

Symbol	الرمز	Symbol	الرمز
$\mu\text{s}/\text{cm}$: Micro Siemens per centimeter	ميكروسيمينز / سنتيمتر	Cond.	الموصلية الكهربائية
Al	عنصر الالمانيوم	m^3	متر مكعب
Na	الصوديوم	MBAS	مقاييس يشير الى تركيز المنظفات الكيميائية
BOD	متطلب الاكسجين الكيميائي الحيوي	$\text{NH}_4\text{-N}$	امونيوم- نتiroجين
Cl	كلوريد	$\text{NO}_3\text{-N}$	النترات - النيتروجين
COD	محتوى الاكسجين الكيماوي	Pb	عنصر الرصاص
Cr	عنصر الكروم	$\text{PO}_4\text{-P}$	الفوسفات- الفسفور
ECU	وحدة الرقابة البيئية	TDS	تركيز المواد الصلبة الذائبة
GSHC	لجنة الصحة والسلامة العامة	T.N	النتروجين الكلي
KfW	بنك التنمية الالماني	TSS	تركيز المواد الصلبة العالقة
pH	درجة الحموضة	USAID	الوكالة الامريكية للتنمية الدولية
WSSD	قسم المياه والصرف الصحي	WWTP	محطة تنقية المياه العادمة
UV	الأشعة فوق البنفسجية	GIS	نظام المعلومات الجغرافي
FC	بكتيريا القولون البرازية	$\text{NO}_2\text{-N}$	النتريت - النيتروجين

وحدة الرقابة البيئية

1- المقدمة

1.1- نبذة عن وحدة الرقابة البيئية

تأسست وحدة الرقابة البيئية في بلدية نابلس عام 2015 بتمويل من خلال البنك الألماني KfW، حيث بدأت المرحلة التنفيذية للمشروع في شهر شباط عام 2016، تهدف الوحدة إلى حماية أصول البلدية مثل شبكات الصرف الصحي ومحطات التقية الغربية والشرقية لاحقاً وذلك بمراقبة مواصفات المياه الصناعية العادمة الناتجة من المصانع بحيث لا تؤثر على تشغيل وعمل محطات المعالجة ونواتج المعالجة مثل الحمأه والمياه المعالجة المستخدمة في الزراعة وغاز الميثان الذي يستخدم في انتاج الطاقة .

1.2- شركة ايكون

تم طرح عطاء لتعيين استشاري لأنشاء وحدة الرقابة البيئية في بلدية نابلس وأحيل العطاء على شركة ايكون الألمانية المتألفة مع شركة معلم المحلية وتم تحديد اهم اهداف الاستشاري وهي:

1- تدريب وحدة الرقابة البيئية .

2- تصميم نظام مراقبة للوحدة .

3- تحضير مقترن شفط ونضح الحفر الامتصاصية .

4- خطة تواصل استراتيجية لأصحاب المصانع .

5- وضع آلية فرض العقوبات على المخالفين من أصحاب المصانع .

6- شراء معدات لوحدة الرقابة البيئية .

وقد انجز الاستشاري مهمته في تاريخ 19/9/2018

1.3- مقر وحدة الرقابة البيئية

حتى يتمكن طاقم وحدة الرقابة البيئية بأجراء الزيارات الميدانية بشكل يومي تم شراء سيارة خاصة لطاقم وحدة الرقابة البيئية بتمويل من بنك التنمية الألماني، إضافة الى بناء مقر لطاقم وحدة الرقابة البيئية في مركز الطوارئ الغربي الممول من خلال بنك التنمية الألماني بنسبة 90% و 10% من بلدية نابلس، حيث يتكون مقر وحدة الرقابة البيئية من مكتبين للطاقم ومخبر مجهز بأجهزة ومعدات لأجراء الفحوصات المخبرية السريعة بهدف الرقابة على المياه العادمة الصناعية .

1.4 - مهام وحدة الرقابة البيئية الأساسية

- 1- المراقبة المستمرة للمصانع وذلك بأخذ عينات من المياه العادمة الصناعية بشكل دوري ومراقبة تشغيلهم لوحدات المعالجة المسingة، ومراقبة التخلص من المخلفات الصلبة الناتجة من مناشير الحجر بالأماكن التي تحددها البلدية .
- 2- مراقبة تفريغ حفر الامتصاص في المناطق التي لا توجد فيها شبكات صرف صحي .
- 3- منح اذونات ربط للمصانع على شبكة الصرف الصحي (دائم، مؤقت، منوع الربط) حسب نتائج فحوصات عينات المياه العادمة الصناعية الخارجة من المصانع ومقارنتها بالقوانين ذات العلاقة .
- 4- توعية المواطنين وأصحاب المصانع بخطورة تصريف المياه العادمة الصناعية الغير معالجة الى شبكات الصرف الصحي او الاودية .
- 5- الرقابة على محطات التنقية من حيث مواصفات المياه والحماء .
- 6- مراقبة استخدام الحماء كمشروع تجريبي في زراعة التبغ والاعلاف .
- 7- متابعة اصدار رخص الحرف الصناعات للمصانع و المحلات التجارية .

1.5- الإطار القانوني لعمل وحدة الرقابة البيئية

تستند وحدة الرقابة البيئية في عملها على قرار مجلس الوزراء رقم (16) الخاص بنظام ربط المساكن والمنشآت بشبكة المجاري العامة لسنة 2013 ، بالإضافة الى قرار رقم (5) لسنة 2017 لنظام منع المكاره بلدية نابلس والتعليميات الفنية الإلزامية 34-2012 الخاصة بمواصفات المياه المعالجة المستخدمة للري الزراعي والمواصفة الفلسطينية رقم (م.ف.227-2010) الخاصة بمواصفات المياه العادمة الصناعية المصرفة على الاودية .

1.6- علاقة وحدة الرقابة البيئية مع المؤسسات المحلية والوطنية

- 1- تعمل وحدة الرقابة البيئية مع لجنة الصحة والسلامة العامة وذلك لمتابعة القضايا البيئية المتعلقة بالصناعات وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات المحلية في المحافظة وتشمل (المحافظة، وزارة الصحة، سلطة جودة البيئة، الحكم المحلي، وزارة الاقتصاد الوطني، الضابطة الجمركية، الشرطة، الدفاع المدني، وزارة الزراعة) حيث يتم التنسيق لعقد اجتماعات واجراء جولات ميدانية مشتركة لإيجاد الحلول اللازمة واتخاذ القرارات على مستوى المحافظة .
- 2- توقيع اتفاقيات مع القرى في المنطقة الغربية: تم توقيع اتفاقيات مع المجالس القروية الخمس (بيت ابيا، زوات، ديرشرف، بيت وزن، قوصين) وهي تعد الاطار القانوني لعمل الوحدة خارج حدود البلدية بخصوص مراقبة المصانع واذونات الربط للمصانع حسب إجراءات العمل بالتنسيق مع لجنة الصحة وسلامة العامة .

2 - الصناعات وال محلات التجارية

يبلغ عدد المصانع و المحلات التجارية (مطاعم و حلويات و محلات ذبح الدجاج) حوالي 261 موزعة حسب الجدول رقم (1)، حيث يتم المراقبة عليهم من قبل وحدة الرقابة البيئية بشكل دوري و مستمر .

جدول رقم (1): صناعات و محلات تجارية

الصناعة	عدد المصانع	غرب	شرق	المصنوع
مناشر حجر التخلص من الكيك و الصوول في الاماكن المعتمدة من قبل البلدية	75	53	22	مناشر حجر
معاصر الزيتون نقل الزبيبار الى محطات التقية ليتم معالجته في الهاضم اللاهوائي	7	4	3	معاصر الزيتون
الطحينة مراقبة تشغيل وحدة التقشير وأخذ عينات من المياه الناتجة ومراقبة تركيز الكلوريد، تركيز المواد الصلبة، تركيز المواد الصلبة الذائبة، ومحتوى الاكسجين الكيماوي الممتص	19 2 (قيد الانشاء)	8	11	الطحينة
مغاسل الجينز أخذ عينات بشكل دوري لفحص تركيز المواد الصلبة العالقة، والمواد الصلبة الذائبة، ومحتوى الاكسجين الكيماوي الممتص وتركيز المنظفات	5	3	2	مغاسل الجينز
المسالخ والملاحم مراقبة الحمل العضوي حالياً كل الملاحم تذبح في موقع غير مربوطة بشبكة الصرف الصحي، ويتم مراقبتهم بشكل دوري	5	5	-	المسالخ والملاحم
المسلخ البلدي مراقبة الحمل العضوي	1	-	1	المسلخ البلدي
الألمنيوم (نابكو) استبدل طريقة الإنتاج استخدام Cr-Free، المصنوع لا يمكن ربطه على شبكة الصرف الصحي	1	1	-	الألمنيوم (نابكو)
مصنع نصار لطلاء الألمنيوم مراقبة تركيز المعادن الثقيلة/ المصنوع حالياً لا يعمل	1	-	1	مصنع نصار لطلاء الألمنيوم
الدباغة لا يمكن ربطه وهو حالياً لا يعمل/ مراقبة تركيز المعادن الثقيلة	1	1	-	الدباغة
منظفات أخذ عينات بشكل دوري لفحص تركيز المواد الصلبة العالقة، والمواد الصلبة الذائبة، ومحتوى الاكسجين الكيماوي الممتص وتركيز المنظفات	2	-	2	منظفات
مبيدات حشرية أخذ عينات بشكل دوري لفحص تركيز المواد الصلبة العالقة، والمواد الصلبة الذائبة، ومحتوى الاكسجين الكيماوي، الكربون العضوي الكلي، تركيز المبيدات (المادة الفعالة)	1	-	1	مبيدات حشرية
الدهانات أخذ عينات بشكل دوري لفحص تركيز المواد الصلبة العالقة، والمواد الصلبة الذائبة، ومحتوى الاكسجين الكيماوي، النيتروجين الكلي، الكربون العضوي الكلي	1	-	1	الدهانات
مصنع اللد لإعادة تدوير الرصاص أخذ عينات من المصنوع بشكل دوري لفحص تركيز الرصاص وتركيز المواد الصلبة العالقة، والمواد الصلبة الذائبة، ومحتوى الاكسجين الكيماوي الممتص، حالياً مراقبة ترحيل المياه العادمة الصناعية لمعالجتها في شركات مختصة	1	-	1	مصنع اللد لإعادة تدوير الرصاص
الالبان (مصنع الصفا) مراقبة تشغيل خزان التوازن وأخذ عينات بشكل	1	-	1	الالبان (مصنع الصفا)

المراقبة	عدد المصانع	غرب	شرق	المصنوع
دوري ومراقبة تلوث الحمل العضوي				
مراقبة وأخذ عينات بشكل مستمر للتأكد من عدم تصريف المواد الكيميائية المستخدمة في تعقيم أنابيب ومعدات الإنتاج	2	1	1	مصنع مواد غذائية (عصائر)
مراقبة وأخذ عينات بشكل مستمر للتأكد من عدم تصريف المواد الكيميائية المستخدمة في تعقيم أنابيب ومعدات الإنتاج	1	-	1	مثلجات (شركة الأرز)
مراقبة عدم تصريف المياه المالحة المستخدمة في التخليل على المجرى العام	2	-	2	محللات
مراقبة مستمرة للتأكد من عدم تصريف المواد الكيميائية الناتجة من عملية الطباعة على المجرى العام	1	-	1	مطبعة (مطبعة حجاوي)
مراقبة عدم تصريف المصل على المجرى العام	2	-	2	معامل البان صغيرة
مراقبة تشغيل وحدة المعالجة وأخذ عينات بشكل مستمر	2	1	1	مصنع الأدوية
مراقبة التزامهم بتركيب مصافي الدهون	65	63	2	محلات مطاعم وحلويات
مراقبة التزامهم بتركيب المصافي	64	57	7	محلات ذبح الدجاج
262				المجموع

3- إنجازات طاقم وحدة الرقابة البيئية

3.1- زيارات رقابية دورية

قام فريق وحدة الرقابة البيئية بالعديد من الزيارات الميدانية والتي تشمل:

3.1.1- زيارات توعوية للمصانع: قام فريق وحدة الرقابة البيئية بالعديد من الزيارات التوعوية للمصانع داخل وخارج حدود البلدية بهدف التعريف بالوحدة ومهامها والتوعية بخطورة تصريف المياه الصناعية العادمة الغير معالجة إلى منظومة الصرف الصحي وعلى البيئة والمواطن .

3.1.2- مراقبة المصانع: بناءً على منح المصانع أذن ربط مؤقت على شبكة الصرف الصحي تم ادراج المصانع ضمن البرنامج الرقابي لوحدة الرقابة البيئية، حيث تمأخذ عينات من المياه العادمة الصناعية لأجراء الفحوصات اللازمة في مختبرات معتمدة وتحليل ومقارنة النتائج مع مواصفات المياه العادمة المنزليه ونظام رقم 16 الخاص بربط المنشآت والمواصفة الفلسطينية للمياه العادمة الصناعية المصرفة للوادي (م.ف 227) للمصانع وهي:

3.1.2.1- شركة صن تكس للصناعة والاستثمار: تبين من نتائج فحوصات العينات التي أخذت من وحدة المعالجة في المصانع وبعد مقارنتها بالأنظمة والمواصفات الفلسطينية المذكورة أعلاه ان نتائج الفحوصات ضمن القيم المسموح بها، وعليه تم تجديد أذن الربط المؤقت على شبكة الصرف الصحي .



صورة رقم (1): أخذ عينة من صن تكس

3.1.2.2- الشركة العربية للدهانات: تبين من نتائج فحوصات العينات التي أخذت من الحفرة التي تجمع بها المياه العادمة الصناعية الناتجة من غسيل الآلات المستخدمة لإنتاج الدهان المائي والمياه العادمة المنزلية في المصنع وذلك بعد مقارنتها بالأنظمة والمواصفات الفلسطينية المذكورة ارتفاع كبير في تركيز (TSS,COD,BOD,TDS) لنتائج احد العينات وعليه تمت زيارة المصنع لمناقشة نتائج فحوصات العينة كما تم تزويذ المصنع بالإجراءات الفنية التي يجب اتباعها، التزم المصنع بالإجراءات الفنية وكانت نتائج العينات الأخرى ضمن القيم المسموح وعليه تم تجديد اذن الربط المؤقت على شبكة الصرف الصحي .



صورة رقم (2): أخذ عينة من شركة الدهانات

3.1.2.3 - شركة صادق قمحية للطحينة (المشروع التجريبي لتركيب وحدة تقشير السمسم): بينت نتائج الفحوصات لعينات مياه ناتجة من غسيل السمسم ارتفاع في تركيز (COD,TSS) ويرجع السبب الى وجود فئات قشور السمسم التي سببت في ارتفاع التراكيز المذكورة علماً ان المصنع قام بتركيب مصفاه على حسابه الخاص وبحاجة الى مصفاه إضافية مناسبة .



صورة رقم (3): موقع أخذ العينة من شركة صادق قمحية للطحينة

3.1.2.4- مصنع الشنار للمواد الغذائية (يقع المصنع في قرية بيت ابيا): يملك مصنع الشنار وحدة تعقيم ويستخدم في التعقيم كل من (هيدروكسيد الصوديوم، حمض الفوسфорيك)، تم أخذ عينتين من المياه الناتجة من غسيل الانابيب والمعدات بعد استخدام كل من هيدروكسيد الصوديوم وحمض الفوسفوريك حيث بينت النتائج ان المياه العادمة الصناعية ضمن الحدود المسموح بها للربط، حيث تم منح المصنع اذن ربط مؤقت على شبكة الصرف الصحي بعد توقيعه على اتفاقية ربط ومراقبة تلزمها بعدم تصريف كل من هيدروكسيد الصوديوم وحمض الفسفوريك على شبكة الصرف الصحي ويتم مراقبته بشكل مستمر للتأكد من التزامه .



صورة رقم (4): وحدة التعقيم في مصنع الشنار

3.1.2.5- الشركة الفلسطينية للصناعات الإنسانية: تم اجراء زيارات رقابية للمصنع حيث تم التأكد من التزامهم باتفاقية الربط والمراقبة علماً ان الصناعة لا تخرج مياه عادمة صناعية والمياه العادمة الناتجة من المصنع هي مياه عادمة منزلية وعليه تم تجديد اذن الربط المؤقت على شبكة الصرف الصحي .

3.1.2.6- الشركة العامة للسكب: تم اجراء زيارات رقابية للمصنع حيث تم التأكد من التزامهم باتفاقية الربط والمراقبة علماً ان الصناعة لا تخرج مياه عادمة صناعية والمياه العادمة الناتجة من المصنع هي مياه عادمة منزلية وعليه تم تجديد اذن الربط المؤقت على شبكة الصرف الصحي .

3.1.2.7- شركة الشرق الأدنى (مجموعة العنبتاوي) - تعبئة زيوت: تم اجراء زيارات رقابية للمصنع حيث تم التأكد من التزامهم باتفاقية الربط والمراقبة علماً ان الصناعة لا تخرج مياه عادمة صناعية والمياه العادمة الناتجة من المصنع هي مياه عادمة منزلية وعليه تم تجديد اذن الربط المؤقت على شبكة الصرف الصحي .

جدول رقم (2): نتائج فحوصات عينات المياه العادمة الصناعية التي قدمت ومنحت اذن ربط مؤقت على المجرى العام


MBAS	T.P	SO4	Na	Cl	TDS	TSS	COD	BOD	Cond	pH	التاريخ	
40		1000	500	500	1200	600	2000			9.5-5		*
1		400	200	250	1200	600	1000	500	950	9.5-5		**
15	15	300		350		60	150			9.5-5		***
20					130	41	289		253	7	2019/4/15	مصنع صن تكس
4					400	31	25		788	6	2019/7/21	
5					429	12.5	68		870	706	2019/10/21	
					1632	4484	11030	4465	1418	7.22	2019/5/2	
					848	380.6	499	454	915	7.76	2019/6/16	الدهانات
					1326	727	3100		1290	7.19	2019/10/21	
				115	2735	38400	12000		1830		2019/10/22	
			74.5		545.9	5.8	5		853	8.3		الشمار -1- بعد NaOH
	3.66				581	6.6	3		908	8.13		

* نظام رقم 16 الخاص بربط المساكن والمنشآت الصناعية

**القيم المتفق عليها للمياه العادمة المنزلية

*** مواصفة فلسطينية 227 المياه العادمة الصناعية المعالجة المصرفة للوادي

3.1.2.8- شركة شاهينكو للدواجن (بيت فوريك لا يوجد شبكة الصرف الصحي): تم زيارة الشركة والتعرف على مراحل النجع وكيفية التخلص من النفايات الصلبة والسائلة حيث يتم التخلص من النفايات الصلبة والمدمخنفات صلبة اما بالنسبة للمياه المستخدمة في التنظيف يتم تجميعها في حفر خرسانية ليتم نضحها بواسطة مقاول سيارة نضح .



صور رقم (5): من شركة شاهينكو للدواجن

3.1.2.9- مصنع دانا للأدوية البيطرية: إلتزم المصنع وعلى حسابه الخاص بتنفيذ وحدة المعالجة المسقبة للمياه العادمة الصناعية وذلك حسب توصيات الاستشاري الألماني، تم فحص المياه العادمة الصناعية المعالجة حيث بينت النتائج ان المياه العادمة الصناعية ضمن المواصفات المسموح بها للربط كما طلب من المصنع اجراء فحوصات بشكل مستمر يتم تزويدها بها شهرياً لكل من فحص درجة الحموضة والموصلية الكهربائية حيث بينت النتائج ان المياه العادمة الصناعية ضمن المواصفات المسموح بها للربط .



صوره رقم (6): وحدة المعالجة في مصنع دانا للأدوية البيطرية

3.1.2.10- مصنع الهلال لإنتاج الحلاوه (يقع المصنع في قرية ديرشرف) : تم زيارة المصنع للتعرف على خطوط الإنتاج والتأكيد ان المصنع ينتج حلاوة فقط، كما تم الاجتماع مع صاحب المصنع وأعضاء الإدارة حيث تم الاتفاق معهم بضرورة تركيب قشارة سمسم في حال انتاج الطحينة وثم توقيع اتفاقية مراقبة تلزمهم بالرجوع الى وحدة الرقابة البيئية عند إضافة او تغير خط من خطوط الإنتاج .

3.1.2.11- مصنع اللد لإعادة تدوير الرصاص: المصنع التزم وعلى حسابه الخاص بتنفيذ المعالجة الإضافية (خزان) وذلك حسب توصيات الاستشاري الألماني ولكن لنقص وصعوبة الحصول على المواد الكيميائية الالزامية للمعالجة، يقوم المصنع حالياً بترحيل المياه العادمة الصناعية بمتابعة وحدة الرقابة البيئية الى شركة إسرائيلية لمعالجتها .



صورة رقم (7): صورة توضح ترحيل المياه العادمة الصناعية من مصنع اللد

3.2 - جولات ميدانية مشتركة مع الاستشاري الألماني دالم: بناءً على الجولات الميدانية الرقابية لوحدة الرقابة البيئية وبالاستفادة من قائمة المصانع المزودة من وزارة الاقتصاد الوطني تبين وجود مصنع لا يوجد أي معلومات عنها، وقد تم زيارة هذه المصنع للتعرف على مراحل الإنتاج وأخذ عينات من المياه العادمة الصناعية لمعظم المصانع لأجراء الفحوصات الالزامية باستخدام أجهزة ومعدات وحدة الرقابة البيئية، بينت نتائج الفحوصات ان هذه المصانع تشكل خطر على منظومة الصرف الصحي في المنطقة الشرقية (محطة التنقية الشرقية مستقبلاً)، كما تم زيارة كل المزارع في قرية روجيب التي تسبب بشكل مستمر انسداد في مناهل الشبكة، وعليه تم اجراء زيارات أخرى برفقة الاستشاري الألماني للمصنع وأوصى بضرورة تنفيذ وحدات معالجة للمياه العادمة الصناعية والمصنع كما موضح بالجدول التالي:

جدول رقم (3): مصانع تم زيارتهم برفقة الاستشاري الألماني دالم

#	المصنع	المنطقة	وحدة المعالجة المقترحة
1	مصنع الأرز للمتاجات	المنطقة الشرقية	خزان توازن بحجم 50 متر مكعب
2	مصنع الزهراء للمواد الغذائية	المنطقة الشرقية	خزان توازن بحجم 2 متر مكعب
3	مصنع المخلل - روجيب	المنطقة الشرقية	خزان بحجم 8 متر مكعب يحتوي على حجر جير
4	معامل صناعة الجبن - روجيب	المنطقة الشرقية	خزان تجميع لتجمیع المصل وتم نقله الى محطة التقییة للمعالجة
5	مطبعة حجاوي	المنطقة الشرقية	خزان تجميع بحجم 1 متر مكعب لتجمیع المواد الکیمیائیة الناتجة من عملية الطباعة ومعالجتها في شركات مختصة حيث یمنع تصریفها على شبکة الصرف الصحی او الاوردية .
6	مصنع غسیل البطاطا	المنطقة الشرقية	یملک حفرة ترسیب بحجم 12 متر مكعب لتجمیع میاه غسیل البطاطا (ليس بحاجة الى معالجة)
7	مصنع الشنار للمواد الغذائية	المنطقة الغربية	خزان توازن بحجم 20 متر مكعب
8	مزارع الابقار في قرية روجیب	المنطقة الشرقية	خزان تجميع بحجم 1 متر مكعب



صورة رقم (8): صورة برفقة الاستشاري

4- اجتماعات وجولات ميدانية مشتركة مع لجنة الصحة والسلامة العامة: بهدف تحسين وضبط الوضع

البيئي تم اجراء زيارات مشتركة مع لجنة الصحة والسلامة العامة استهدفت المصنع التالية:

4.1- الاجتماع بخصوص اجراء دراسة تقييم اثر بيئي للمصنع الغذائي: تم الاجتماع في مكتب وزارة الاقتصاد الوطني - مكتب نابلس حيث تم الاتفاق على تحويل طلبات ترخيص المصنع الغذائية الجديدة الى سلطة جودة البيئة لأجراء دراسة تقييم الأثر البيئي وهذا الاجراء يحدث لأول مرة .

4.2- الشركة الوطنية لصناعة الالمنيوم والبروفيلات- نابكو (المصنع يقع خارج حدود بلدية نابلس – قرية بيت ابيا) : تم عقد اجتماع مع الطاقم الإداري للمصنع لمناقشة موضوع ربط المصنع على شبكة الصرف الصحي، حيث اكد المصنع رفضه التام لربط مياهه العادمة الصناعية على شبكة الصرف الصحي وانه يدرس إمكانية معالجتها لإعادة استخدامها بالصناعة، كما ترافق الاجتماع جوله ميدانية في وحدة المعالجة المسبقه تم خلالها اجراء فحص لكل من درجة الحموضة والموصليه الكهربائيه لمياه العادمة الصناعية المعالجة التي بينت ارتقاض كبير في الموصليه الكهربائيه ويرجع ذلك الى وجود الاملاح، وعليه تم تحويل المصنع الى سلطة جودة البيئة لمراقبة مياه العادمة الصناعية المصرفه الى الوادي حسب المواصفه الفلسطينية م.ف 227 (مواصفات المياه الصناعية المعالجه المصرفه الى الوادي) .



صورة رقم (9): من وحدة المعالجة مصنع الالمنيوم (نابكو)

4.3 - اجتماع بخصوص مصنع انس جاد الله للطحينة (نفذ وحدة تقدير على حسابه الخاص): تم الاجتماع مع سلطة جودة البيئة كما تم تزويدها بكل النماذج والمعلومات التي على أساسه تم منحه للموافقة البيئية، وعليه قام الفريق بزيارة المصنع وتبليغه استبيان وتوقيع المصنع على اتفاقية ربط ومراقبة تلزمته بالرجوع الى وحدة الرقابة البيئية في حال إضافة او تغير خط انتاج، ومن خلال الزيارات الرقابية لطاقم الوحدة تبين ان المصنع لم يلتزم بشروط الموافقة البيئية الصادرة من سلطة جودة البيئة، وعليه تم اجراء جوله للمصنع برفقة سلطة جودة البيئة تم من خلالها اخطار المصنع والزامه بشروط الموافقة البيئية والمصنع تحت المراقبة من قبل وحدة الرقابة البيئية والمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة .




صورة رقم (10): وحدة تقطير السمسم لمصنع انس جاد الله


4.4 - اجتماع بخصوص المصانع في المنطقة الشرقية: قام فريق وحدة الرقابة البيئية بأجراء عدة فحوصات لعينات من المياه العادمة من المنهل الرئيسي الذي يربط عليه معظم مياه الصرف الصحي في المنطقة الشرقية حيث بينت نتائج الفحوصات كما موضح بالجدول ارتفاع كبير في تركيز الملوثات في المياه العادمة بسبب تصريف مياه عادمة صناعية غير معالجة من المصانع على شبكة الصرف الصحي، وعليه تم الاجتماع مع اللجنة المكونة من وزارة الاقتصاد وسلطة جودة البيئة ووزارة الصحة لوضع اليه عمل مشتركة ووضع برنامج زيارات دورية لجميع المصانع من أجل المحافظة على البيئة وخفض التلوث .

جدول رقم (4): نتائج فحوصات للمياه العادمة في المنطقة الشرقية

T.N (mg/l) النتروجين الكلي	BOD (mg/l) تركيز متطلب الاكسجين الكيميائي الحيوي	Cl ⁻ (mg/l) تركيز الكلوريد		Cond (μ s/cm) الموصلية الكهربائية	pH درجة المحوضة	TDS (mg/l) تركيز المواد الصلبة الذائبة		TSS (mg/l) تركيز المواد الصلبة العالقة	COD(mg/l) تركيز متطلب الاكسجين الكيميائي	التاريخ
		Cl ⁻ (mg/l) ف. 34- 2012	Cl ⁻ (mg/l) نتائج العينات			TDS (mg/l) ف 34-2012	TDS (mg/l) نتائج العينات			
**	**	A 400 B 400 C 400 D 400	2,728	13,200	6.83	A 1200 B 1500 C 1500 D 1500	6,500	2,770	2,694	18/7/2019
**	**		2,640	12,400	6.94		6,336	1,570	2,763	25/7/2019
**	**		1,434	6,540	6.92		3,330	1,290	1,824	29/7/2019
224	526		3,776	19,020	6.73		9,730	2,470	3,762	5/8/2019



صورة رقم (11): أخذ العينة من المنهل الرئيسي في المنطقة الشرقية



صورة رقم (12): موقع أخذ العينة موضحه على برنامج G/S

5- متابعة تركيب وحدات المعالجة للمصانع

5.1- مصنع الزهاء للمواد الغذائية: يملك مصنع الزهاء مبادل ايوني لتنقية المياه من الاملاح التي يستخدمها لإنتاج كل من ماء الورد وماء الزهر، يتم غسل المبادل الايوني بعد كل استخدام ببيدروكسيد الصوديوم بدرجة حموضة 12 ويليه حمض الهيدروكلوريك بدرجة حموضة 1.3، التزم مصنع الزهاء وعلى حسابه الخاص بتنفيذ خزان توازن بحجم 2.5 متر مكعب يتم من خلاله معادلة درجة الحموضة، تم أخذ عينة من الخزان وبينت نتائج فحص العينة ارتفاع في تركيز المواد الصلبة الذائبة وتركيز الكلوريد وتركيز الصوديوم والموصولة الكهربائية وذلك نتيجة تكوين املاح ذائبة كما موضح بالجدول، المياه المعادلة بالخزان تحتاج الى معالجة إضافية .

جدول رقم (5): نتائج العينة من مصنع الزهاء

Na mg/l	Cl mg/l	TDS mg/l	TSS mg/l	COD mg/l	Cond μs/cm	pH unit	التاريخ	مصنع الزهاء
500	500	1200	600	2000		9.5-5		
200	250	1200	600	1000	950	9.5-5		
	350		60	150		9.5-5		
5630	106000	19857	34.3	1345	30100	7.4	2019/12/15	مصنع الزهاء

* نظام رقم 16 الخاص بربط المساكن والمنشآت الصناعية

**القيم المتفق عليها للمياه العادمة المنزليه

***مواصفة فلسطينية 227 المياه العادمة الصناعية المعالجة المصرفة للوادي



صورة رقم (13): صورة من المبادل الايوني في مصنع الزهاء للمواد الغذائية

5.2- مصائد الدهون: تم اجراء العديد من الزيارات للمطاعم و محلات الحلويات لتأكد من التزامهم استخدام مصيدة الدهون، حيث تم تركيب وحدة مصيدة دهون (عدد 23)، 21 مطعم ليس بحاجة لتركيب مصيدة دهون اما باقية المطاعم 21 مطعم يتم متابعتهم بشكل دوري .



صورة رقم (14): مصيدة دهون

5.3- محلات ذبح الدجاج: تبين من الزيارات ان معظم محلات الدجاج متزمرة بتركيب المصافي كما يتم متابعتهم و مرافقتهم بشكل دوري .

5.4 - متابعة تركيب وحدات المعالجة مع الاستشاري: يتم متابعة تنفيذ وحدات المعالجة لكل من مصنع الصفا للألبان ومغاسل الجينز ومعاصر الزيتون ومصانع الطحين ومناشير الحجر .



صورة رقم (15): وحدة عصر الصول لمنشار حجر



صورة رقم (16): خزان التوازن مصنع الصفا للالبان

5.5 - زيارة للمصانع لإتاحة الفرصة لهم بالاشراك بمشروع تنفيذ وحدات المعالجة: قام فريق الوحدة بزيارة المصانع لتوعيتهم بضرورة تركيب وحدات معالجة مسبقة لمعالجة المياه العادمة الصناعية حيث بيّنت المصانع التالية عن رغبتها بالاشراك بمشروع تنفيذ وحدات المعالجة وهم: (6 مناشير حجر ، 4 مصانع طحينة ، مصنع الشنار للمواد الغذائية ، مصنع الأرز للمثلجات) اما المصانع (مصنع الزهراء للمواد الغذائية ، ومغسلة اصلاح للجينز ، معصرة العزموطى لعصير الزيتون) سينفذون وحدات المعالجة على حسابهم الخاص كما تم توقيعهم على تعهدات تلزمهم بتنفيذ وحدات المعالجة وفقاً للمواصفات المطلوبة من قبل الاستشاري الالماني .

جدول رقم (6): وحدات المعالجة المسبقة

ملاحظة	مجموع وحدات المعالجة	بدون مساهمة KfW	مع مساهمة KfW			فئة المصانع	
			وحدات مستقبلية	مشروع تجريبي	قيد التنفيذ	المجموع الكلي	المصانع
1- تم تركيب 10 وحدات عصر جديدة للمناشير المشتركة في العطاء ⁽¹⁾	7	1	3	1	5	12	مناشير الحجر (مجموع) كبير
2- 6 مساهمات جديدة عطاء جديد ⁽⁴⁾	5		3		5	25	متوسط
مناقشة حلول مشتركة						38	صغر
1- تم تركيب وحدة نقشير سمسسم لمصنع طحينة واحد، ويتم متابعة تركيب باقي وحدات نقشير السمسسم المشتركة في العطاء ⁽²⁾	12	3	4	1	8	19	مصنع الطحينة 2 قيد الانشاء
2- 4 مساهمات جديدة عطاء جديد ⁽⁴⁾							
1- سيتم تنفيذ خزانتين حسب العطاء ⁽³⁾	6	4	1		2	7	معاصر الزيتون
2- 4 معاصر لديهم خزان منذ فترة طويلة							
3- 1 مساهمة جديدة عطاء جديد ⁽⁴⁾							

ملاحظة	مجموع وحدات المعالجة	بدون مساهمة KfW	مع مساهمة KfW			فنة المصانع	
			وحدات مستقبلية	مشروع تجريبي	قيد التنفيذ	المجموع الكلي	المصانع
سيتم متابعة تنفيذ خزانات التوازن حسب العطاء ⁽³⁾	4	3			1	5	مغاسل الجينز
المصنع قام بتنفيذ وحدة المعالجة على حسابه الخاص	1	1				1	مصنع دانا للأدوية البيطرية
سيتم زيارة المصنع						1	مصنع سما للأدوية - قرية سالم
المصنع يملك وحدة معالجة	1	1				1	مصنع صن تكس
1- المصنع نفذ وحدة المعالجة (خزان) 2- المصنع يرحل حالياً المياه العادمة الصناعية لمعالجتها في شركة اسرائينية .	1	1				1	مصنع اللد لإعادة تدوير الرصاص
المصنع يملك وحدة معالجة – استبدل طريقة الإنتاج استخدام Cr-Free .	1	1				1	الشركة الوطنية لصناعة الالمنيوم (نابكو)
المصنع يستخدم طريقة Cr-Free وهو حالياً لا يعمل						1	شركة نصار لطلاء الالمنيوم
1- تم اخذ بعض الاعتبار الحمل العضوي الناتج من المصنع عند تصميم محطة التقية الشرقية 2- تم البدء في تنفيذ خزان التوازن حسب العطاء ⁽³⁾	1				1	1	مصنع الصفا للالبان
مغلق						1	شركة حازم حرباوي الدباغة
المصنع يملك خزان ترسيب لا يحتاج الى معالجة	1	1				1	الشركة العربية للدهانات كيماويات (منظفات)
وقد أصحاب الملاحن بالالتزام بعدم الذبح في محلات قرية ديرشرف ولا يوجد عليهم أي بدلات معالجة						5	ملاحم ديرشرف
تم اخذ بعض الاعتبار الحمل العضوي الناتج من المصنع عند تصميم محطة التقية الشرقية						1	المسلح البلدي
عطاء جديد ⁽⁴⁾			1			1	شركة الشناور للمواد الغذائية
المصنع نفذ على حسابه خزان توازن وتحتاج الى معالجة اضافية		1				1	شركة الروافد للمواد الغذائية
عطاء جديد ⁽⁴⁾ حسب توصية الاستشاري			1			1	شركة الأرز للمثلجات
عطاء جديد ⁽⁴⁾ حسب توصية الاستشاري			2			2	مخاللات
عطاء جديد ⁽⁴⁾ حسب توصية الاستشاري		1				1	مطبعة حجاوي
عطاء جديد ⁽⁴⁾ حسب توصية الاستشاري			2			2	معامل البان
تم تركيب (مصلافي لجمع الريش)	64	64				64	محلات الدجاج
تم تركيبها حتى الآن (مصليدة دهون)	23	23				65	المطاعم و الحلويات
	127	105	17	2	22	262	المجموع

(3) T3.3 عطاء مصانع (معاصر الزيتون، مغسلة الجينز، الالبان)

(1) T3.1 عطاء منشير الحجر

(4) عطاء جديد الأولوية الأولى لكل المساهمات الجديدة باستثناء منشير الحجر


(2) T3.2 عطاء مصانع الطحينة

6- متابعة تجديد رخصة الحرف والصناعات: تم متابعة تجديد رخصة الحرف والصناعة ل 72 منشأة صناعية ومحلات تجارية وذلك بالتعاون مع اقسام البلدية المختلفة .

7-الحفر الامتصاصية: قام فريق وحدة الرقابة البيئية بجمع معلومات وأخذ احداثيات الحفر الامتصاصية في المناطق التي لم تغطيها شبكة صرف صحي في كل من العامرية ونابلس الجديدة وقرى غرب نابلس (زواتا، بيت ابيا، بيت وزن، قوصين، ديرشرف) التي تقدر 625 حفرة امتصاصية كما وتم تنزيل الاحداثيات والمعلومات ضمن برنامج نظام المعلومات الجغرافي .

جدول رقم (7): مناطق الحفر الامتصاصية

الموقع	عدد الحفر الامتصاصية (حفرة)
نابلس الجديدة	241
العامرية	66
بيت وزن	76
بيت ابيا	43
زواتا	75
قوصين	76
ديرشرف	26
الجنيد	22
المجموع	625



صورة رقم (17): مخطط مسح للحفر الامتصاصية

8- متابعة نقل الزبيبار الى محطة التنقية الغربية: استعداد لموسم الزبيبار فقد تم شراء سيارة نصخ على نفقة بنك التنمية الألماني وبمساهمة 10% من بلدية نابلس ليتم بواسطتها نقل الزبيبار الى محطة التنقية الغربية لمعالجته في الهاضم اللاهوائي، تم احتساب رسوم نقل الزبيبار بالتعاون مع الدائرة المالية 30 شيكل مقابل نقل الزبيبار من قرية قوصين و50 شيكل من نابلس، حيث تم نقل 840 متر مكعب من الزبيبار من المعاصر (الادهم من نابلس ومعصرتين من قوصين) التزمنت المعاصر ودفعت الرسوم المترتبة عليها مقابل نقل الزبيبار. كما تم ايضاً معالجة حوالي 20 متر مكعب من الزبيبار من معصرة في قرية بيت ليد .



صورة رقم (18): صورة توضح تفريغ الزبيبار في محطة التنقية الغربية

9- متابعة مخرجات محطة التنقية الغربية :

9- نتائج التحاليل المخبرية للمياه الداخلة والمياه المعالجة في محطة التنقية الغربية
جدول رقم (8): متوسط نتائج الفحوصات المخبرية للمياه الداخلة لمحطة التنقية والمياه المعالجة

Cl-mg/l	T.P-mg/l	PO4-mg/l	T.N-mg/l	NO2-N-mg/l	NO3-N-mg/l	NH4-N-mg/l	TDS-mg/l	TSS-mg/l	COD-mg/l	BOD-mg/l	Cond- μ s/cm	pH-	الوحدة	شهر
**	**	**	**	**	**	52.4	**	148	402.3	**	1123.9	7.8	الداخل	شهر 1
**	**	**	**	**	**	**	629	2	36	**	1031.1	8.3	الخارج	
224	14.5	12	48	**	**	44.6	**	303.7	665.6	**	1337	7.78	الداخل	شهر 2
162	3.34	3.12	30	**	27.5	0.5	738	2.5	25.6	**	1147	8.25	الخارج	
274	13.1	1.86	56	**	**	35	**	442	780	**	1275	7.76	الداخل	شهر 3
246	9.1	1.78	14.5	0.44	12.8	0.2	657	0	26	**	1097	8.29	الخارج	
216	12.1	1.62	50	**	**	34	**	418	867	**	1374	7.78	الداخل	شهر 4
178	8.4	1.54	8	**	12.6	0.6	672	0	28	**	1206	8.16	الخارج	
272	19.7	16.4	78.5	**	**	63	**	499	1150	**	1652.7	7.67	الداخل	شهر 5
232	4.92	3.74	22.5	**	14.75	4.8	766	9.5	34	**	1404.9	8.032	الخارج	

Cl-mg/l	T.P-mg/l	PO4-mg/l	T.N-mg/l	NO2-N-mg/l	NO3-N-mg/l	NH4-N-mg/l	TDS-mg/l	TSS-mg/l	COD-mg/l	BOD-mg/l	Cond- μ s/cm	pH-	الوحدة	شهر
** 26.2	15.2	83.5	** 7.1	54.9	** 536.3	1163.2	** 1637.7	7.67	الداخل	شهر 6				
190 4.6	4.36	7	0.038 2.7	0.15	674 55.06	27.5 483.74	46.5 1099	** 1352.9	8.25	الخارج				
** 25	20.8	72	** 55.06	** 54.8	** 7.75	890 0	11.64 887	41.8 8	** 1749 42	7.74 42	الداخل 1418	7.75 1684.9	الخارج 8.27	شهر 7
210 1.76	1.24	4.5	0.26 7.5	0.25	20.2 76.2	890 54.8	10.5 518	** 1050.5	** 1684.9	7.75	الداخل 1411.4	7.75	الخارج 8.5	شهر 8
242 2.04	2	10.5	0.036 7.75	0	220 3.46	778 6.25	17.17 40.2	995.3 448.9	** 1661.2	7.81	الداخل 1437.2	7.81	الخارج 8.51	شهر 9
** 27	15.7	82	** 55.5	** 54.8	** 17.4	496.29 64.2	11.55.3 496.29	483 1155.3	** 1702.4	7.67	الداخل 1702.4	7.67	الخارج 8.2	شهر 10
243 3.41	3.25	24	** 18.7	0.7	236 5.45	843 8.7	8 47.5	1282.6 584.4	** 1491	7.89	الداخل 1711	7.89	الخارج 8.15	شهر 11
** 27.1	17.8	92	** 58.6	** 58.6	** 16.72	814 12.5	20 82	724.6 393.7	** 1560	7.88	الداخل 1600.3	7.88	الخارج 8.23	شهر 12
278 4.45	4.3	5.2	0.15 5	0.6	21.7 85	720 19	20 35.5	1271.3 393.7	** 1271.3	8.23	الداخل 970.6	8.23	الخارج 95.6	

بيت نتائج متوسط الفحوصات للمياه العادمة الداخلة الى محطة التنقية والمياه المعالجة، انها معالجة بمتوسط كفاءه 97.6 % لمعالجة المواد الصلبة العالقة TSS، 95.6 % لمعالجة محتوى الاكسجين الكيماوي المتتص COD خلال اشهر السنة .

2- نتائج الفحوصات المخبرية للمياه المعالجة بعد عملية الفلترة والتعقيم

تبين من نتائج الفحوصات لعينات من المياه المعالجة بعد التعقيم وبمقارنتها بالتعليمات الفنية الإلزامية 34-2013 للمياه المعالجة للري الزراعي انها ضمن المسموح به وتصنف A حسب جودتها، والجدار (10-12) توضح ذلك .

تم زراعة المحاصيل التالية باستخدام المياه المعالجة بعد التعقيم (زيتون، تفاح، رمان، لوز، مشمش، جوز، حمضيات، خوخ، افوكادو، برسيم، اعلاف، شعير، قوار، بيكاء، قمح، دخن) في داخل حدود المحطة، (تفاح، لوز، تين، مشمش، زيتون) في خارج حدود المحطة من خلال مشروع USAID . كما وتم زراعة أشجار (اللوز والجوز والبرسيم والزيتون) خارج حدود المحطة في الجهة الجنوبية بمساحة 120 دنم من خلال بنك التنمية الألماني، كما ويتم حالياً مراقبة استخدام الحمام المعالجة كمشروع تجريبي .

جدول رقم (9): نتائج فحص عينة من المياه المعالجة بعد عملية الفلترة والتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية UV تم اجراء الفحوصات الجرثومية في مختبر بأسرائيل

الفحص	نتيجة الفحص 31/7/2019	جودة عالية A	جودة جيدة B	جودة متوسطة C	جودة متدنية D
FC (Colony/100ml)	< 1.8	200	1000	1000	1000
E. coli (Colony/100ml)	1	1000	1000	1000	1000

جدول رقم (10) نتائج فحوصات لعينات من المياه المعالجة بعد الفلترة والتعقيم المستخدمة في الزراعة
داخل حدود محطة التنقية الغربية تم اجراء الفحوصات في مختبر محطة التنقية الغربية

	COD mg/l	TSS mg/l	TDS mg/l	Cl mg/l	pH	Cond. $\mu\text{s}/\text{cm}$
A جودة عالية	50	30	1200	400	6-9	-
B جودة جيدة	50	30	1500	400	6-9	-
C جودة متوسطة	100	50	1500	400	6-9	-
D جودة متدنية	150	90	1500	400	6-9	-
20-1-2019	27	1	**	**	7.25	1310
15-2-2019	28	0	245	120	7.3	1105
18-3-2019	30	3	**	135	7.33	1260
16-4-2019	30	4	**	174	7.51	1320
10-5-2019	29	2	**	160	7.48	1430
17-7-2019	31	2	230	**	7.56	1550
29-8-2019	28	4	270	**	7.51	1685
10-10-2019	25	4	**	**	7.59	1602
10-11-2019	29	5	**	**	7.71	1680

جدول رقم (11) نتائج فحوصات لعينات من المياه المعالجة بعد الفلترة والتعقيم المستخدمة في الزراعة
خارج حدود محطة التنقية الغربية تم اجراء الفحوصات في مختبر محطة التنقية الغربية

	COD mg/l	TSS mg/l	pH	Cond. $\mu\text{s}/\text{cm}$
A جودة عالية	50	30	6-9	-
B جودة جيدة	50	30	6-9	-
C جودة متوسطة	100	50	6-9	-
D جودة متدنية	150	90	6-9	-
1-1-2019	**	5	7.78	1685
12-1-2019	**	5	7.79	1600
8-6-2019	37	6	7.64	1581
7-7-2019	35	3	7.59	1622
2-8-2020	34	2	7.52	1507
10-8-2019	39	7	7.63	1606
6-9-2019	33	4	7.7	1643
7-9-2019	**	**	7.8	1550
7-10-2019	36	3	7.74	1595
20-10-2019	39	8	7.75	1618
1-11-2019	**	0	7.82	1620
1-12-2019	**	5	7.79	1600

10- التدريب والتأهيل: تلقى طاقم وحدة الرقابة البيئية الدورة التدريبية الثانية في (برنامج الإداره المتكاملة للمياه الصناعية ودائرة المختبرات و النوعية / سلطة المياه / عمان - الأردن) هدفت الدورة على تدريب الطاقم على طرق المعالجة المسبقة للمياه العادمة الصناعية الخارجه من المصانع وبرنامج إداره المعلومات المخبرية المحوسبي والتعرف على الأجهزة المخبرية المستخدمة في المختبرات كما وتتضمن التدريب جولات ميدانيه على المصانع لمعرفة وحدات المعالجة المستخدمة في معالجة المياه العادمة الصناعية وزيارة محطة استقبال سيارات النضح، كما وتم الاستفادة من تصميم محطة استقبال سيارة النضح ومن البرنامج الرقابي للصانع .



صور رقم (19): محطة استقبال سيارات النضح

11- مشاريع وخطط مستقبلية لوحدة الرقابة البيئية

1- تنفيذ جولات ميدانية مشتركة مع كل من وزارة الاقتصاد الوطني وسلطة جودة البيئة ووزارة الصحة للصانع في المنطقة الشرقية .

2- اعتماد موقع للتخلص من المخلفات السائلة والصلبة الناتجة من مناشير الحجر بالتعاون مع لجنة الصحة والسلامة العامة .

3- إقرار وتطبيق نظام فرض بدلات إضافية على الجهة الملوثة على مبدأ الملوث يدفع .

4- وضع آلية لتغريم الحفر الامتصاصية بالتنسيق مع المجالس القروية وقسم الصرف الصحي/ بلدية نابلس في محطة استقبال سيارات النضح .

5- تحديد للموقع الحفر الامتصاصية في غرب مدينة نابلس و القرى الغربية .

6- دورات مستقبلية وتأهيلية لطاقم وحدة الرقابة البيئية .

12- هيكلية وحدة الرقابة البيئية

